






COSSES À SERTIR ISOLÉES & BORNIERES WAGO

VISUEL	RÉFÉRENCE	COULEUR
CEILLET Ø DU TROU 3MM (EMBALLAGE PAR 100 PIÈCES)		
	CO3R	Rouge
	CO3B	Bleu
	CO3J	Jaune
CEILLET Ø DU TROU 6.4MM (EMBALLAGE PAR 100 PIÈCES)		
	CO6R	Rouge
	CO6B	Bleu
	CO6J	Jaune
CEILLET Ø DU TROU 10MM (EMBALLAGE PAR 100 PIÈCES)		
	CO10R	Rouge
	CO10B	Bleu
	CO10J	Jaune
À FOURCHE PLAT 3.5MM (EMBALLAGE PAR 100 PIÈCES)		
	CF3R	Rouge
	CF3B	Bleu
	CF3J	Jaune
À FOURCHE PLAT 6.3MM (EMBALLAGE PAR 100 PIÈCES)		
	CF6R	Rouge
	CF6B	Bleu
	CF6J	Jaune
FASTON ISOLÉ 3.2MM (EMBALLAGE PAR 100 PIÈCES)		
	CFA3R	Rouge
	CFA3B	Bleu
FASTON ISOLÉ 6.3MM (EMBALLAGE PAR 100 PIÈCES)		
	CFA63R	Rouge
	CFA63BA	Bleu
	CFA63J	Jaune
COSSE RONDE Ø 2MM ET 2.9MM (EMBALLAGE PAR 100 PIÈCES)		
	CR2R	Rouge
	CR2B	Bleu
	CR2,9J	Jaune
MANCHON PROLONGATEUR (EMBALLAGE PAR 100 PIÈCES)		
	CMPR	Rouge
	CMPB	Bleu
	CMPJ	Jaune



ASSORTIMENT DE 100 COSSES

RÉF : BLF100

12€ HT



ASSORTIMENT DE 80 COSSES ET PINCE À SERTIR

RÉF : BLFCT

16€ HT

VISUEL	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
	Borne de raccordement - WAGO borne shunt pour 2 conducteurs de 0.08 à 4mm ²	WAG222412
	Borne de raccordement - WAGO borne shunt pour 3 conducteurs de 0.08 à 4mm ²	WAG222413
	Borne de raccordement - WAGO borne shunt pour 5 conducteurs de 0.08 à 4mm ²	WAG222415
	Borne de raccordement - WAGO pour conducteurs de 0,5 à 2,8mm ²	WAG224201